

KM- FF108

BANDE INTUMESCENTE À BASE DE GRAPHITE



Le produit se compose d'un matériel intumescent à base graphite résistante au feu. La bande s'adapte à sceller le passage d'un faisceau de câbles, le passage de clapets coupe-feu avec un espace inférieur à 30mm, à sceller les joints de dilatation et les fissures entre les parois et les dalles.

DESCRIPTION

Bande à base de graphite résistante au feu **KM-FF108**. Stuc résistant au feu **KM SEALER F**.

FONCTIONNALITÉ

Trou circulaire petite dimension pour passage d'un faisceau de câbles il faut enrouler le faisceau de câbles avec le bande **KM-FF108** jusqu'à remplir le passage et sceller le deux côté avec stuc résistant au feu **KM SEALER F**. Passage d'un clapet coupe-feu ou d'un tuyau métallique avec un espace libre inférieur à 30mm.

CARACTÉRISTIQUES

KM-FF108 est un matériel compressible intumescent à base de graphite on peut le fournir en bandes manufacturables, pour la protection d'interstices, joint faisceaux de câbles

CHAMPS D'APPLICATION

Le matériel peut être coupé avec une lame ou un cutter pour sceller petits trous carottés pour le passage de câbles et tuyaux pour petits espaces pour petits espaces (<30-50mm) entre le mur et l'installation. On doit boucher la partie vide du trou dans les deux côtés avec la garniture intumescente à base de graphite

CERTIFICATIONS

- Selon la Réglementation Européenne EN 1366-3
- Selon la Réglementation Européenne EN 1366-4

DONNÉES TECHNIQUES

Couleur:	gris foncé
Densité:	225 kg/m ³
Détente libre:	2 fois à 450°C en 15 min
Pression:	5 bar à 400 °C
Point d'inflammabilité	inflammable
Température de réaction:	250°C
Compressibilité:	jusqu'à 50%
Réactions dangereuses:	aucune l'intérieur, à l'abri de l'eau et de l'humidité
Stockage:	à l'abri de l'eau et de l'humidité
Transport:	pas de restriction par voie terrestre pas de restriction ICAO/IATA-DGR (Interdiction de contact avec les produits comestibles)

ULTÉRIÉURES INFORMATIONS

Précautions:	aucune précaution nécessaire
Étiquetage:	aucun
Indications de danger:	aucune
Conseils de prudence:	aucun